

## Evidenční list hlásného profilu č.215


Stanice kategorie : A

<b>Tok:</b>	<b>Labe</b>	<b>Stanice:</b>	<b>Mělník</b>		
<b>Kraj:</b>	<b>Středočeský kraj</b>	<b>ORP:</b>	<b>Mělník</b>	<b>Obec:</b>	<b>Mělník</b>
<b>Provozovatel:</b>				<b>ČHMÚ Praha</b>	
<b>Centrum automatizovaného sběru dat:</b>				<b>CPP ČHMÚ Praha</b>	
<b>Staničení:</b>	<b>836.65</b>	<b>[km]</b>	<b>Číslo hydrologického pořadí:</b>	<b>1-12-03-003</b>	
<b>Plocha povodí:</b>	<b>41831.53</b>	<b>[km<sup>2</sup>]</b>	<b>Zeměpisné souřadnice:</b>	<b>14.469377 v.d. 50.3523508 s.š.</b>	
<b>Nula vodočtu:</b>	<b>152.73</b>	<b>[m n. m.]</b>	<b>Procento plochy povodí toku:</b>	<b>81.4</b>	
<b>Stupně povodňové aktivity:</b>		<b>[cm]</b>	<b>[m<sup>3</sup>s<sup>-1</sup>]</b>	<b>Platnost SPA pro úsek toku:</b>	
<b>1.SPA (bdělost)</b>		<b>400</b>	<b>815.217</b>	<b>Labe od ústí Vltavy po ústí Ohře</b>	
<b>2.SPA (pohotovost)</b>		<b>500</b>	<b>1186.538</b>	<b>Kritické místo:</b>	
<b>3.SPA (ohrožení)</b>		<b>550</b>	<b>1407.764</b>	<b>horní část Křešic</b>	
<b>Průměrný roční stav:</b>	<b>396</b>	<b>[cm]</b>	<b>N-leté průtoky:</b>	<b>Q<sub>1</sub></b>	<b>Q<sub>5</sub></b>
<b>Průměrný roční průtok:</b>	<b>256</b>	<b>[m<sup>3</sup>s<sup>-1</sup>]</b>	<b>[m<sup>3</sup>s<sup>-1</sup>]</b>	<b>Q<sub>10</sub></b>	<b>Q<sub>50</sub></b>
				<b>Q<sub>100</sub></b>	
<b>Průměrný roční průtok:</b>				<b>1080</b>	<b>2060</b>
				<b>2520</b>	<b>3640</b>
				<b>4150</b>	
<b>Odesílatel zpráv:</b>	<b>Četnost hlášení SPA:</b>		<b>I.</b>	<b>1x denně</b>	
			<b>II.</b>	<b>4x denně</b>	
			<b>III.</b>	<b>min 3x denně</b>	

Nejvyšší zaznamenané vodní stavy:

[cm]	V. - XI.	[cm]	XII. - IV.
1066	15.08.2002		
640	11.07.1954		

Mapa v měřítku 1:50 000:



Popis umístění profilu:

pod starým silničním mostem, pravý břeh

215

[ Generováno : 19.08.2021 ]